

附表 玻璃業氮氧化物排放標準

污 染 源	排 氣 含 氧 量 ( % )	氮氧化物 排放標準 ( ppm )		測 定 方 法
		鈣	鎂	
平板（透明）玻璃、玻璃纖維製造用熔融爐	一五	四〇〇	三六〇	依左列方法之一： 1、行政院環境保護署公告之排氣中總氮氧化物檢驗法。 2、參照日本JIS K0104。 3、自動連續測定儀參照日本JIS B7982。
影像管、光學、色板、燈罩、電器用玻璃製造用熔融爐	一六	九〇〇	八〇〇	
其他玻璃製造用熔融爐	一五	五〇〇	四五〇	