



圖三 多股原廢（污）水含同一有害健康物質，未設置調節池採樣點示意圖

備註：圖示僅供參考，處理程序部分省略，實際情形仍以各廠資料為主。